

CAP. 2 PREZENTAREA BUNURILOR MOBILE EVALUATE

2.1. SITUAȚIA JURIDICĂ

Bunurile evaluate aparțin **PROSPECTIUNI S.A.** – în insolvență cu sediul în București, str. Caransebeș nr. 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4072/1991 CUI RO1552801, conform listelor de inventar puse la dispoziția echipei de evaluatori, fiind achiziționate de la furnizori specializați ce activează pe piața națională. Asupra acestora, conform declarațiilor clientului, nu grevează nici un fel de sarcini și nu s-au constituit garanții bancare sau ipoteci, care să limiteze dreptul de proprietate

Actele puse la dispoziție de client, în baza cărora s-a stabilit situația juridică a bunului evaluat sunt:

- Carte de identitate a vehiculului
- Talon al vehiculului

2.2. DESCRIEREA BUNURILOR MOBILE EVALUATE

Obiectul prezentului raport constă în evaluarea unor bunuri mobile – mijloace de transport, după cum urmează:

Centralizator:	Total:	45	Model:	
	Tractor UTB :	22	U483DT	22
	Peugeot Boxer :	1	Minibus 2.8 HDI	1
	Nissan :	13	Navara:	11
			NP300:	2
	Toyota :	9	Hilux:	9

Mașinile au fost inspectate și dar nu au fost făcute teste tehnice. Starea de funcționare este conform declarațiilor reprezentanților proprietarului.

Caracteristicile mijloacelor fixe analizate sunt prezentate în fișele următoare:

1. TRACTOR UTB

  	
PRODUCĂTOR:	UZINA TRACTORUL BRAȘOV Brașov, România www.utb.ro 
MODEL:	U483 DT
TRACȚIUNE:	Tracțiune integrală
CUTIE DE VITEZE:	Sincronizată, 12+3 rapoarte

MOTOR:	Combustibil	Capacitate	Putere
	Motorină	2820 cm ³	46 CP
DATE TEHNICE:	Motor: - Putere maximă : 46 CP - Nr cilindri: 3 - Cilindree : 2,8 Litri - Capacitate rezervor: 65 Litri Greutate - Masă proprie: 3675kg - Masă max. autorizată: 4700kg Anvelope - Dimensiuni: 14.9 R28 128 A8 / 13.6 – 28 121 A6		
STARE GENERALĂ:	Uzura tehnica este conform delclaratiilor proprietarului prezentata in centralizatoul urmator. Tractoarele dispun de contragreutate (8x30kg+suport) ~300kg. La momentul inspectiei tractoarele aveau montată instalație de forat FSU 483 care însă nu face obiectul prezentei lucrări, vânzarea urmând să se facă doar pentru tractor instalații urmând sa fie demontate, folosite drept piese de schimb sau casate. Tractoarele nu dispun de instalație hidraulică cu mecanism monobloc necesara pentru acționarea mașinilor agricole (costul instalației monobloc ese de circa 3.000 LEI).		

Nr. Crt.	Descriere imob corp/necorp	Număr auto	Ore funct.	An PIF	Stare de funcționare / Defecte	Cost reparatie (eur)
1	TRACTOR U483 DT	B04UGM	20,400	2006	Stop stanga spart,lipsa electromotor,parbriz crapat,nu porneste	1,400
2	TRACTOR U483 DT	B11WHP	21,320	2006	stop dreapta fata spart	900
3	TRACTOR U483 DT	B17UGM	19,800	2006	electromotor lipsa	1,000
4	TRACTOR U483 DT	B18UGM	21,320	2006	,electromotor,stopuri spate lipsa	1,100
5	TRACTOR U483 DT	B19UGM	23,300	2006	electromotor lipsa,geam usa dreapta spart,bord lipsa	1,300
6	TRACTOR U483 DT	B25UGM	21,480	2006	Stare buna de functionare	800
7	TRACTOR U483 DT	B25YBH	22,400	2007	Stare buna de functionare	800
8	TRACTOR U483 DT	B30UGM	23,400	2006	Alternator si geam mic fata stg-lipsa	1,000
9	TRACTOR U483 DT	B31PFG	24,500	2007	Stare buna de functionare	800
10	TRACTOR U483 DT	B50UGM	20,560	2006	electromotor si alternator lipsa,stop stanga spate spart	1,100
11	TRACTOR U483 DT	B50UGN	21,300	2006	motor defect,faruri,compresor lipsa	1,500
12	TRACTOR U483 DT	B50UGP	23,600	2006	Electromotor si filtru aer-lipsa	1,000
13	TRACTOR U483 DT	B50UGS	22,430	2006	Electromotor si usa stanga-lipsa,alternator-Toyota	1,200
14	TRACTOR U483 DT	B50UGT	21,700	2006	Far dreapta-lipsa,directie defecta	1,200
15	TRACTOR U483 DT	B50UGU	19,800	2006	Stare buna de functionare	800
16	TRACTOR U483 DT	B53SPG	22,700	2006	electromotor lipsa	1,000
17	TRACTOR U483 DT	B67PGG	23,800	2006	Alternator-lipsa	900
18	TRACTOR U483 DT	B70PFG	20,580	2006	Galerie evacuare si toba-lipsa	900
19	TRACTOR U483 DT	B72PFG	21,640	2007	Stare buna de functionare	800
20	TRACTOR U483 DT	B77PGG	20,920	2007	electromotor lipsa	1,000
21	TRACTOR U483 DT	B85PGG	21,120	2007	Alternator -Toyota	800
22	TRACTOR U483 DT	B96PGG	23,400	2007	Stare buna de functionare	800

Costurile de reparație sunt estimate de departamentul tehnic al PROSPECTIUNI S.A. și include și montarea instalație hidraulice cu mecanism monobloc.

2. PEUGEOT BOXER MINIBUS






PRODUCĂTOR:		PEUGEOT parte of groupe PSA http://peugeot.com/ 	
MODEL:		BOXER bus 2.8 HDI 128 CP	
TRACȚIUNE:		Tracțiune fata	
An fabricati:		2001	
Nr. km:		281.999 km	
CUTIE DE VITEZE:		Manuala	
MOTOR:	Combustibil	Capacitate	Putere
	Motorină	2800 cm ³	127 CP
DATE TEHNICE:		- 8+1 Locuri	
STARE GENERALĂ:		Caroserie deteriorata (cost estimat reparație 2.000 LEI).	

3. NISSAN NAVARA 2007



PRODUCATOR:	NISSAN MOTOR CORPORATION Yokohama, Prefectura Kanagawa, Japonia http://www.nissan-global.com/ 
MODEL:	Navara D40
TRACȚIUNE:	Integrală
CUTIE DE VITEZE:	Manuală 6+1 rapoarte
MOTOR :	YD25

MOTOR:	Combustibil	Capacitate	Putere
	Motorina	2488 cm ³	169 CP
DATE TEHNICE:	Motor: <ul style="list-style-type: none"> - Cuplu maxim la 2000 rpm : 450 Nm - Nr cilindri/ tip aspiratie : 4 / Turbo - Cilindree : 2,5 Litri - Capacitate rezervor: 80 Litri Directie <ul style="list-style-type: none"> - Servodirectie: electrică - Tipul de virare: cremaliere Greutate <ul style="list-style-type: none"> - Masă proprie: 2197kg - Masă max. autorizată: 2805kg Anvelope <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 255/70 R16 111S 		
STARE GENERALĂ:	Uzura tehnica este conform delclaratiilor proprietarului prezentata in centralizatoul urmator.		

Nr. Crt.	Număr auto	Kmla bord	Dotari	An PIF	Stare de funcționare / Defecte	Cost reparatie (eur)
1	B13EPG	343,921	rollcage	2007	Motor inlocuit, SR motor 841298,aripa dreapta fata infundata	1,000
2	B17EPG	259,902	0	2007	Stare buna de functionare,capota infundata,oglanda stanga sparta	400
3	B17SPG	284,336	rollcage	2007	Motor inlocuit, SR motor 844252,oglanda stg sparta,bara spate si oblon indoite	1,100
4	B18EPG	296,776	rollcage	2007	Stare buna de functionare,multiple zgarieturi,bara spate si oblon indoite	400
5	B23EPG	295,866	rollcage	2007	Stare buna de functionare	200
6	B35EPG	275,309	rollcage	2007	Stare buna de functionare,bara spate si oblon indoite	300
7	B52EPG	265,879	hardtop	2007	Stare buna de functionare,parbriz crapat,oblon infundat	300
8	B54EPG	301,554	rollcage	2007	Stare buna de functionare,capota si oblon infundate	300
9	B65PGG	267,471	rollcage	2007	Injectie defecta,scoate fum,aripi fata si capota infundate	1,100
10	B82EPG	337,085	0	2007	Nu porneste,bara spate indoita	1,000
11	B38EPG	275,309	0	2007	Stare buna de functionare,bara spate si oblon indoite	400

Costurile de reparație sunt estimate de departamentul tehnic al PROSPECȚIUNI S.A.

4. NISSAN NAVARA NP300



PRODUCATOR:	NISSAN MOTOR CORPORATION Yokohama, Prefectura Kanagawa, Japonia http://www.nissan-global.com/	
MODEL:	Navara NP300	
TRACTIUNE:	Integrală	
CUTIE DE VITEZE:	Manuală 5+1 rapoarte	

MOTOR :	YD25		
MOTOR:	Combustibil	Capacitate	Putere
	Motorina	2488 cm ³	131 CP
DATE TEHNICE:	<p>Motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuplu maxim la 2000 rpm : 403 Nm - Nr cilindri/ tip aspiratie : 4 / Turbo - Cilindree : 2,5 Litri - Capacitate rezervor: 75 Litri <p>Directie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servodirectie: electrică - Tipul de virare: cremaliere <p>Greutate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masă proprie: 1932kg - Masă max. autorizată: 2860kg <p>Anvelope</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 255/70 R16 111S 		
STARE GENERALĂ:	Uzura tehnica este conform delclaratiilor proprietarului prezentata in centralizatoul urmator.		

Nr circulatie	An fabricatie	Km/ore functionare	Stare tehnica	Cheltuieli reparatii (RON)
B35XTD	2011	130,061	Defectiune motor,oblon infundat	6,000
B35XRS	2011	233,488	Motor inlocuit defect,usi fata stanga dreapta si aripa dreapta fata infundate	10,000

5. TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2006



PRODUCATOR:	TOYOTA MOTOR CORPORATION Toyota, Tokyo, Japonia www.toyota.ro		
MODEL:	Hilux D4D		
TRACTIUNE:	Tractiune integrală		
CUTIE DE VITEZE:	Manuală 5+1 rapoarte		
MOTOR :	2KD-FTV		
MOTOR:	Combustibil	Capacitate	Putere
	Motorina	2494 cm ³	100 CP




DATE TEHNICE:	Motor: <ul style="list-style-type: none"> - Cuplu maxim la 1600-2400 rpm : 260 Nm - Nr cilindri/ tip aspiratie : 4 / Turbo - Cilindree : 2,5 Litri - Capacitate rezervor: 80 Litri Directie <ul style="list-style-type: none"> - Servodirectie: electrică - Tipul de virare: cremaliere Greutate <ul style="list-style-type: none"> - Masă proprie: 1892kg - Masă max. autorizată: 2760kg Anvelope <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 205 R16C 110/108 S
STARE GENERALĂ:	Uzura tehnica este conform delclaratiilor proprietarului prezentata in centralizatoul urmator.

Numar Auto	Km La Bord	Defecte	Dotari	Cost reparatie (eur)
B06MHZ	433,461	Stare buna de functionare,aripi fata infundate	rollcage	200
B07XWO	358,957	Nu porneste,bara spate indoita,aripa stanga fata infundata	rollcage	900
B07XXB	376,362	Stare buna de functionare,aripa dreapta fata infundata	0	300
B08ESW	378,342	Stare buna de functionare,caroserie infundata	rollcage	300
B08JNF	324,917	bara fata ,bara spate infundate,capac rezervor lipsa	rollcage	300

6. TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2008



PRODUCATOR:	TOYOTA MOTOR CORPORATION Toyota, Tokyo, Japonia www.toyota.ro			
MODEL:	2.5 D4D			
TRACTIUNE:	Tractiune integrală			
CUTIE DE VITEZE:	Manuală 5+1 rapoarte			
MOTOR :	2KD-FTV			
MOTOR:	Combustibil	Capacitate	Putere	
	Motorina	2494 cm ³	118 CP	

DATE TEHNICE:	Motor: <ul style="list-style-type: none"> - Cuplu maxim la 1600-2400 rpm : 260 Nm - Nr cilindri/ tip aspiratie : 4 / Turbo - Cilindree : 2.5 Litri - Capacitate rezervor: 80 Litri Directie <ul style="list-style-type: none"> - Servodirectie: electrică - Tipul de virare: cremaliere Greutate <ul style="list-style-type: none"> - Masă proprie: 1908kg - Masă max. autorizată: 2705kg Anvelope <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 205 R16C 110/108 S
STARE GENERALĂ:	Uzura tehnica este conform delclaratiilor proprietarului prezentata in centralizatoul urmator.

Numar Auto	Km La Bord	Defecte	Dotari	Cost reparatie (eur)
B95KOB	291,198	Stare buna de functionare, aripi fata infundate, bara spate infundata	rollcage	300
B95KPH	333,744	Injectie defecta, scoate fum, aripa dreapta fata infundata, aripi spate ruginite	rollcage	800
B95KRH	320,681	Injectie defecta, scoate fum, aripa dreapta fata infundata	rollcage	800
B95KSD	294,397	Stare buna de functionare, bara fata crapata	rollcage	300